

## Super Sap epoksin kristallisoituminen - ohjeet

Epoksihartsi saattaa kovettua eli kristallisoitua tietyissä olosuhteissa. Tämä on epoksille normaalia käytöstä ja hartsin saa takaisin juoksevaksi lämmittämällä sitä. Epoksin ominaisuudet eivät muutu tässä prosessissa. Kristallisoitunut hartsi voi näyttää esimerkiksi samealta tai olla kovettunutta.

### Mistä kristallisoituminen johtuu?

- Lämpötilavaihtelut ovat yleisin syy. Epoksia suositellaan säilytettäväksi tassaissa lämmössä (yleensä yli 15 asteessa).
- Erityisesti juoksevammat (viskositeetiltaan alhaiset) epokset kristallisoituvat herkästi.
- Jos hartsiin on erityisen vähän lisäaineita se kristallisoituu herkemmin.
- Pölyhiukkasten joutuminen hartsiin saattaa kiihdyttää kristallisoitumista

### Epoksin dekrystallisointi

Hartsia pitää lämmittää vähintään 50-asteiseksi ja pitää se lämmössä kunnes kaikki kristallisoituneet partikkelit ovat sulaneet. Tähän sopii hyvin esimerkiksi lämmin vesi. Jos epoksia ei sulateta täysin nestemäiseksi se kristallisoituu nopeasti uudelleen, joten pidä hartsia lämpimässä riittävän pitkään. Epoksia kannattaa välissä sekoittaa (tai Super Sap Ding korjauskitin ollessa kyseessä, painella pakkausta).

### Käyttö dekrystallisoinnin jälkeen

Anna epoksin viilentyä. Noin 20-25-asteisena sitä voi taas käyttää normaalisti.

